



Arbeitsrapport

Rapport-Nr. 29 | Erstellt am: 15.11.2025 21:39

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kunde: | Viviana Camponovo |
| Gerät: | |
| Seriennummer: | |
| Störung: | |
| Status: | In Arbeit |
| Bemerkung: | Chaunt da Crusch 53, Chesa Zorro, Zuoz 079 828 64 41, viviana@agua8.com, 2 Kühlschränke Subzero müssen kontrolliert werden, etwa läuft nicht richtig, beide können nicht zur gleichen Zeit angestellt werden wegen Strom, Frau Camponovo ist bis Freitag im Engadin Tel Herr Camponovo 079 297 81 21 Geräte ausbauen in Werkstatt rep Offerte für weinkühlschrank Offerte 102682 |

Arbeitszeiten

| Datum | Mitarbeiter | Zeit (h) | Beschreibung | Weg |
|-------|-------------|----------------------------|--------------|-------------------------|
| | | Total Stunden: 0.00 | | Wegpauschalen: 0 |

Material

| Artikelnummer | Bezeichnung | Menge | Einzelpreis | Total |
|---------------|-------------|-------|------------------------|-----------------|
| | | | Total Material: | 0,00 CHF |

Mitarbeiter:

Kunde:

Vielen Dank für Ihren Auftrag.