



Arbeitsrapport

Rapport-Nr. 34 | Erstellt am: 15.11.2025 21:39

Kunde:	Ufer Helga Via
Gerät:	
Seriennummer:	
Störung:	
Status:	In Arbeit
Bemerkung:	Gravulaina 24 C Madulain Kochfeld Siemens riss im Glas. anschauen ob Rep oder Neu braucht Offerte für Versicherung 081 854 28 95 oder +491728623242 helgaufer@gmx.de+ HE40856/01 FD8201 EK74v56/01 FD 8201 Anrufversuch am 22.09.2025 offerte102663 ok bestellt Meldet sich wenn wider im Engadin

Arbeitszeiten

Datum	Mitarbeiter	Zeit (h)	Beschreibung	Weg
		Total Stunden: 0.00		Wegpauschalen: 0

Material

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Total
			Total Material:	0,00 CHF

Mitarbeiter:

Kunde:

Vielen Dank für Ihren Auftrag.