



Arbeitsrapport

Rapport-Nr. 546596 | Erstellt am: 20.11.2025 16:50

Kunde:	Bezzola Via Tinus
Gerät:	
Seriennummer:	
Störung:	
Status:	Abgeschlossen
Bemerkung:	20 Baustelle Sauer Dampfabzug Steuerung Verzogen keine funktion LI97RA531C/04 Jehweils von 09:00-16:00 auf Baustelle 1405 schlüsselcode

Arbeitszeiten

Datum	Mitarbeiter	Zeit (h)	Beschreibung	Weg
	Total Stunden:	0.00	Wegpauschalen:	0

Material

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Total
	Total Material:			0,00 CHF

Mitarbeiter:

Kunde:

Vielen Dank für Ihren Auftrag.