



Arbeitsrapport

Rapport-Nr. 546600 | Erstellt am: 24.11.2025 07:42

Kunde:	Krüger Catmate 6
Gerät:	
Seriennummer:	
Störung:	
Status:	Abgeschlossen
Bemerkung:	maloja Waschmaschine pumpt nicht ab 079 464 06 62

Arbeitszeiten

Datum	Mitarbeiter	Zeit (h)	Beschreibung	Weg
	Total Stunden:	0.00	Wegpauschalen:	0

Material

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Total
			Total Material:	0,00 CHF

Mitarbeiter:	Kunde:
<hr/>	<hr/>

Vielen Dank für Ihren Auftrag.