



## Arbeitsrapport

Rapport-Nr. 546601 | Erstellt am: 24.11.2025 08:37

Kunde:	Rennau Roland
Gerät:	
Seriennummer:	
Störung:	
Status:	In Arbeit
Bemerkung:	Via Cumünela 51, Chesa Koch, La Punt, 076 729 26 66, boboberg@gmx.ch, KS Bosch KIC38A40CH/02, FD8609, KS bleibt nicht zu, evtl. Scharniere defekt

### Arbeitszeiten

Datum	Mitarbeiter	Zeit (h)	Beschreibung	Weg
		Total Stunden: 0.00	Wegpauschalen:	0

### Material

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Total
			Total Material:	0,00 CHF

Mitarbeiter:

Kunde:

Vielen Dank für Ihren Auftrag.