



## Arbeitsrapport

Rapport-Nr. 546605 | Erstellt am: 24.11.2025 10:58

Kunde:	Peloni Adriana
Gerät:	
Seriennummer:	
Störung:	
Status:	In Arbeit
Bemerkung:	Via Chavallera 31, St. Moritz, KF V-Zug FN 220130026677 (auf alter Rechnung und GK42 Fabr.Nr.565.1.28 Instr.Nr.40061FN22013002877) Kleine Platte defekt, 081 833 67 16

### Arbeitszeiten

Datum	Mitarbeiter	Zeit (h)	Beschreibung	Weg
		0.00		Wegpauschalen: 0

### Material

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Total
				Total Material: 0,00 CHF

Mitarbeiter:

Kunde:

Vielen Dank für Ihren Auftrag.