



## Arbeitsrapport

Rapport-Nr. 546653 | Erstellt am: 02.12.2025 14:14

Kunde:	Leinenbach Dominik
Gerät:	
Seriennummer:	
Störung:	
Status:	In Arbeit
Bemerkung:	Via Cantonale 403, Maloja, GS Siemens, wir haben den GS am 28.10.25 geflickt, die Tür-Federn ausgetauscht, nun hält es wiederum nicht, 079 350 77 37

### Arbeitszeiten

Datum	Mitarbeiter	Zeit (h)	Beschreibung	Weg
		0.00		Wegpauschalen: 0

### Material

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Total
				Total Material: 0,00 CHF

Mitarbeiter:

Kunde:

Vielen Dank für Ihren Auftrag.