



Arbeitsrapport

Rapport-Nr. 57 | Erstellt am: 15.11.2025 21:39

Kunde:	Aronsky Lucia Via
Gerät:	
Seriennummer:	
Störung:	
Status:	In Arbeit
Bemerkung:	Dimley 16 ST.Moritz 079 681 27 77 Kochfeld Gaggenau Heizzohne Vorne rechts geht nur innerer Kreis bestellt

Arbeitszeiten

Datum	Mitarbeiter	Zeit (h)	Beschreibung	Weg
18.11.2025		0.00		—
	Total Stunden:	0.00	Wegpauschalen:	0

Material

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Total
				Total Material: 0,00 CHF

Mitarbeiter:

Kunde:

Vielen Dank für Ihren Auftrag.